

LWL-Gehäuse



RAB-FO-X57-A1

Festes LWL-Gehäuse 1HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10.....	4x
Kunststoffunterlegscheiben.....	4x
Käfigmuttern M6.....	4x



RAC-FO-X64-A1

Ausziehbares LWL-Gehäuse 1HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10.....	4x
Kunststoffunterlegscheiben.....	4x
Käfigmuttern M6.....	4x



RAB-FO-X58-A1

Frontplatte 1HE 24 ST

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



RAB-FO-X63-A1

Frontplatte 1HE 24 SC DUPLEX

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



RAC-FO-X62-A1

Frontplatte 2HE 48 SC

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 2x



FTK-X01-H1

Spleißkassette mit Deckel



RAB-FO-X60-A1

Festes LWL-Gehäuse 2HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x

Kunststoffunterlegscheiben..... 4x

Käfigmuttern M6..... 4x



RAC-FO-X65-A1

Ausziehbares LWL-Gehäuse 2HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
Käfigmuttern M6..... 4x



RAC-FO-X59-A1

Frontplatte 1HE 24 SC

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



RAB-FO-X61-A1

Frontplatte 2HE 48 ST

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



RAC-VP-X14-X1

19"-LWL-Kabelführungsleiste 1HE

BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 2x





RAC-FO-A07-X1

LWL-Wandgehäuse

STECKERZAHL

ST.....24x
SC.....24x
SC - Duplex.....16x

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
Käfigmuttern M6..... 4x